

## Sitzheizung Ausbau Mondeo MK3 09 2004 2.0 Kombi

Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit dieser Angaben, wenn jemand diesen Ausbau versucht muß er eine gelernten KFZ Meister anwesend sein, der den Ausbau überwacht. Keine Garantie und Gewährleistung!!!

nachdem seit zwei Wochen in meinem Mondeo (EZ 09/2004, 2.0) auch die Heizung des Fahrersitzes nicht mehr funktionieren bin ich der Sache auf den Grund gegangen.




Mit Aus- und Einbau, Fehlersuche und Reparatur habe ich 2,5 Stunden gebraucht. Zuerst Batterie abklemmen! Dann Sitz in höchste Position fahren und ganz nach hinten schieben, dann den Steckerblock unter dem Sitz (Geschraubt) lösen und den Stecker abziehen.



Dann die Schrauben an der Sitzschiene (10er) lösen, dann Sitz ganz vorschieben, und dann die 2 Kunststoffabdeckungen abschrauben (Kreuzschlitz)



Dann noch den Sicherheitsgurt lösen (Großer Torx) dann kann man schon den Sitz rausnehmen. Dann sind auf der Rückseite des Sitzes diverse Kabel, ich habe die Kabelbinder entfernt damit man die Sitzfläche dann später leichter umdrehen kann.




In den Ecken der Wanne auf dem Oberen Bild, sind in den Ecken insgesamt vier Muttern, die man lösen muß, danach kann man die Sitzfläche vom Gestell abheben.

Jetzt vorsichtig den Sitz umdrehen und (Auf die Kabel achten!!!) Nun sieht man ringsum an den Kanten eine Vertiefung wo das der Köder Weiß mit dem Leder vernäht reingedrückt ist, ich habe dieses an der Rückseite des Sitzes mit einem Schraubenzieher vorsichtig an einer Ecke gemacht, und dann den Rest mit der Hand abgezogen.

Dann lässt sich schon ein Teil der Sitzfläche freilegen. Nun sind aber noch an den Rändern Metallstege die mit dem Sitzbezug verbunden sind, die kann man mit einer Flachzange Runterdrücken und dann aushängen.



Dann kann man mal schauen ob die Verbindungen zur Sitzheizung fest sind.



Auf den ersten Blick war alles OK, aber als ich den Schrumpfschlauch mit einem scharfen Messer entfernt hatte, habe ich gesehen das ein Kabel gebrochen war. ( Links ) Dieses neu verlötet und mit Schrumpfschlauch überzogen. Ein Multimeter ist von vorteil, damit kann man das ganze auch Durchmessen. Insgesamt besteht bei meinem Mondeo MK3 Kombi die Sitzheizung aus drei in Reihe geschalteten Heizmatten, einer für die Rückenlehne, einer für die vordere und einer für die hintere Sitzfläche.

Und siehe da, es funktioniert wieder!

In Rückwärtiger Reihenfolge wieder Zusammenbauen.

Vielleicht hilft das dem einen oder anderen weiter.

Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit dieser Angaben, wenn jemand diesen Ausbau versucht muß er eine gelernten KFZ Meister anwesend sein, der den Ausbau überwacht. Keine Garantie und Gewährleistung!!!